

BYGGRAPPORT FÖR KV ROTTWEILERN I ÖREBRO

Dat 2018-12-13



1: Foto taget över Hus A där vi gjutit plan 6 (takplan) idag 13/12. Vi har även monterat fönster på plan 1-3.

2: Översiktsfoto Hus B plan 6 (takplan) där vi gjuter torsdag v51. Även här är plan 1-2 färdigmonterat med fönster.

3: Demontage av kran.



